

HOTĂRÂRE

privind actualizarea și modificarea prețurilor unitare cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 595/2019 (aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca), astfel cum au fost actualizate și modificate prin Hotărârea nr. 189/2023

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind actualizarea și modificarea prețurilor unitare cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 595/2019 (aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca), astfel cum au fost actualizate și modificate prin Hotărârea nr. 189/2023 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 578937/1/10.07.2024 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 579132/446 din 10.07.2024 al Direcției Tehnice, al Direcției Juridice și al Direcției Economice, prin care se propune actualizarea și modificarea prețurilor unitare cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 595/2019 (aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca), astfel cum au fost actualizate și modificate prin Hotărârea nr. 189/2023;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, al punctului 1 din Ordinul nr. 1792/2002 pentru Normele Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizată, al art. 4 alin. (2) din Hotărârea nr. 594/2019 și al art. 18.2 din modelele de contract privind întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca, astfel cum au fost prevăzute în Anexele 2-5 din Hotărârea nr. 594/2019;

Văzând Avizul nr. 424441/20.06.2024 al Comisiei de prețuri și tarife;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I. Se aprobă actualizarea și modificarea prețurilor unitare cuprinse în Anexa la Hotărârea nr. 595/2019 (aprobarea prețurilor practicate de către R.A.D.P. Cluj-Napoca pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în municipiul Cluj-Napoca), astfel cum au fost actualizate și modificate prin Hotărârea nr. 189/2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca



Prețurile/tip activitate pentru întreținerea, repararea, mentenanța, dezvoltarea și modernizarea dispozitivului de semnalizare rutieră în Municipiul Cluj-Napoca

Lucrări: Semafoare		Tabel 1		
Nr.crt.	activitate	U.M.	Pret actual (lei fara TVA aprobat prin HCL 189/2023)	Pret unitar propus spre aprobare
1.1	canaliz. in carosabil inclusiv ref.sistem rutier	ML	276,02	294,26
1.2	canaliz. in trotuar inclusiv ref. (fara covor asfaltic)	ML	215,16	229,38
1.3	exec. camera de tregere carosabila- CT64	BUC	1.877,85	2.001,98
1.4	exec. camera de tregere trotuar- CT40	BUC	533,89	532,03
1.5	conf. (proc) stalp simplu	BUC	1.909,95	2.132,40
1.6	montaj stalp simplu	BUC	220,79	235,38
1.7	fundatie pt. stalp simplu	BUC	624,71	666,00
1.8	conf. (proc) stalp cu consola	BUC	9.325,05	9.744,12
1.9	montaj stalp cu consola	BUC	685,12	730,41
1.10	fundatie pt. stalp cu consola	BUC	1.548,70	1.651,07
1.11	proc. si pozare tub PVC 90mm	ML	46,89	46,89
1.12	pozare cabluri aeriene	ML	47,14	50,26
1.13	montare bucla inductiva	BUC	1.023,57	1.091,23
1.14	proc. cutie de jonctiune 10*10	BUC	13,28	14,16
1.15	proc. cutie de jonctiune 10*15	BUC	23,35	24,89
1.16	proc. cutie de jonctiune 20*30	BUC	97,10	103,52
1.17	montaj cutie jonctiune amplasata pe stalp de semafor	BUC	37,92	40,43
1.18	proc. corp de semafor vehicul 200*200*200	BUC	1.580,93	1.597,62
1.19	proc. corp de semafor pietonal 200*200	BUC	1.209,00	1.226,86
1.20	proc. corp de semaf VID/ GI 200	BUC	675,19	719,82
1.21	proc. fata corp semaf cu led	BUC	462,65	462,65
1.22	proc. Corp tramvai	BUC	2.050,39	2.050,39
1.23	proc. semaf. acustic pt. nevezatori	BUC	1.112,27	1.168,44
1.24	proc. buton pietonal	BUC	53,93	147,25
1.25	mont. corp de semafor vehicul, pieton, tramvai, etc, ampl.terestru	BUC	59,31	63,23
1.26	montaj corp semafor amplasat pe consola	BUC	141,21	150,54
1.27	mont. semafor acustic pt. nevezatori	BUC	61,51	65,58
1.28	proc. senzor de videodetectie	BUC	3.416,06	3.641,86
1.29	proc. modul de detectie video	BUC	11.638,90	12.408,23
1.30	mont senzor videodetectie pe console	BUC	104,27	111,16
1.31	mont. automat dirijare pe suport existent	BUC	359,81	383,59
1.32	mont. automat dirijare inclusiv cofret de alim. si soclu	BUC	2.745,37	2.926,84
1.33	proc. automat de dirijare trecere pietoni (tip AS26)	BUC	12.792,91	13.638,52
1.34	proc. automat de dirijare intersectie- 4 canale (Tip AS26)	BUC	14.569,70	15.532,76
1.35	inst. de protectie prin legare la pamant	BUC	708,83	755,68
1.36	proc. modul detectie inductiv	BUC	941,55	1.003,79
1.37	proc.cabluri YSLCY - JS 25*1	ML	28,53	30,42
1.38	proc.cabluri YSLCY - JS 18*1	ML	22,14	23,60
1.39	proc.cabluri YSLCY - JS 12*1	ML	14,43	15,38
1.40	proc.cabluri YSLCY - JS 7*1	ML	11,56	12,32
1.41	proc.cabluri YSLCY - JS 5*1	ML	10,07	10,74
1.42	proc.cabluri CSYABY 24*1	ML	32,58	34,73
1.43	proc.cabluri CSYABY 19*1	ML	25,24	26,91
1.44	proc.cabluri comanda CSYABY 14*1	ML	18,74	19,98
1.45	proc.cabluri CSYABY 7*1	ML	10,58	11,28
1.46	proc.cabluri CSYABY 5*1	ML	8,14	8,68
1.47	proc. Cablu FY 6 pt impamantare	ML	3,82	4,07
1.48	proc cabluMYF1,5-ptbucle inductive	ML	0,88	0,94
1.49	mont cablu MYF1,5 torsadat	ML	32,08	34,20



1.50	proc.cablu legatura la detectorii video	ML	8,88	9,47
1.51	exec. Racorduri electrice	BUC	15,79	16,83
1.52	proc. Avertiz.luminos cu led TP	BUC	923,93	985,00
1.53	mont. Avertiz.luminos cu LED	BUC	88,39	94,23
1.54	Proc.acumulator tampon pt. avert.luminos	BUC	126,60	134,97
1.55	mont. Acumulator tampon	BUC	38,84	41,41
1.56	verif. Instalatiilor cu PRB	ORA	69,51	74,10
1.57	verif. Inst.cu autoturism	KM	1,56	1,66
1.58	verif. Inst. Cu autoutilitara	KM	1,74	1,86
1.59	intretinere si service Intersectie in T	Intersectie/luna	1.830,10	1.951,07
1.60	intretinere si service intersectie in+	Intersectie/luna	1.862,67	1.985,79
1.61	intretinere si service stalpi retractabili (bollard)	Stalpisor/luna	1.901,95	2.027,67
1.62	intretinere si service avertizoare luminoase cu LED	BUC/Luna	316,86	337,80
1.63	curatare prin spalare corp semafor	intersectie	139,03	148,22
1.64	proc.modul comanda 2canale compatibil ADC-AS26	BUC	1.385,90	1.477,51
1.65	proc.ADC pt.max16/32 grup ITC2	BUC	20.188,91	21.523,40
1.66	proc.ADC pt.max 32/64grup ITC2	BUC	30.864,15	32.904,27
1.67	proc.cartela exe. 2 grup ITC2	BUC	1.658,13	1.767,73
1.68	proc.cartela I/O dete.video IT	BUC	3.631,55	3.871,60
1.69	proc. RACK ITC-2 MINI	BUC	9.788,50	10.435,52
1.70	proc.CARTELA DET INDUCTIVA pt. ITC2-MINI	BUC	4.245,76	4.526,40
1.71	proc.dispoz.touch cu afisaj	BUC	1.345,43	1.434,36
1.72	proc.cart.detectie inductiva pt. ITC2	BUC	2.520,13	2.686,71
1.73	proc.plinta cartele detectie pt. ITC2	BUC	1.284,48	1.369,38
1.74	proc.echip.comunicatie SHDSL	BUC	8.849,94	9.434,92
1.75	proc.licente integrare SPOT	BUC	5.680,19	6.055,65
1.76	proc.PSU RACK	BUC	3.278,17	3.494,86
1.77	proc.cartela Power Supply ITC2	BUC	4.465,52	4.760,69
1.78	proc.cartela CPU- ITC2	BUC	5.033,40	5.366,11
1.79	proc.cartela SAFETY-CPU-ITC2	BUC	3.665,34	3.907,62
1.80	proc.SAFETY -RELAY-ITC2	BUC	271,03	288,95
1.81	proc KEYBOARD -DISPLAY-ITC2	BUC	4.207,40	4.485,51
1.82	proc.cartela ex4gr(ITC2 MINI)	BUC	4.894,25	5.217,76
1.83	proc.card I/O (ITC2 MINI)	BUC	3.854,22	4.108,98
1.84	proc.modul GPS (ITC-2)	BUC	3.900,73	4.158,57
1.85	proc.set flash luminos pt.ind.	SET	390,89	416,73
1.86	proc.kit alim il publ flash	BUC	604,11	644,04
1.87	proc. kit alim panou solar	BUC	1.243,75	1.325,96
1.88	subtraversare dirijata cu utilaj de groapa	ML	295,79	315,34
1.89	proc. ADC-ITC2-4 GRUPURI	BUC	22.649,73	24.146,88
1.90	proc. ADC-6 GRUPURI	BUC	41.102,84	43.819,74
1.91	proc. ADC-10 GRUPURI	BUC	44.557,46	47.502,71
1.92	proc. ADC-16 GRUPURI	BUC	49.739,42	53.027,20
1.93	proc.Modul/Interfata ADC-Omnia	BUC	9.157,15	9.762,44
1.94	proc.senzor magn.FlexMag	BUC	2.501,24	2.501,24
1.95	proc.bloc receptor FlexControl	BUC	11.087,42	11.087,42
1.96	proc.repetor FlexNode	BUC	4.552,08	4.552,08
1.97	proc.card interfata Flex-ADC	BUC	4.665,48	4.665,48
1.98	proc. switch autoPOE-4port	BUC	1.345,92	1.434,89
1.99	proc.extensie lic.FullAdaptive	BUC	13.770,14	14.680,35
1.100	proc.cronometru pieton (210)	BUC	1.314,83	1.401,74
1.101	proc.cabinet ADC ITC2/ITC2MINI (ORIGINAL)	BUC	8.955,06	9.546,99
1.102	mont. senzor magn. FlexMag/buton reflector solar cu LED	BUC	135,05	143,97
1.103	mont.bloc receptor FlexControl	BUC	106,54	113,58
1.104	proc. cabinet automat max.4 gr (compatibil ITC2-MINI)	BUC	3.595,20	3.763,73
1.105	proc.cabinet aut. pt max.16 gr (compatibil ITC-2)	BUC	5.505,15	5.786,03
1.106	proc. ADC ITC-2 MINI complet echipat	BUC	22.437,74	23.920,87
1.107	proc.SWITCH conectare fibra optica ADC	BUC	1.277,79	1.404,38
1.108	inchiriere fibra optica (dark fiber)	KM	227,21	242,23
1.109	groapa de foraj carosabil(2x2x2m)	BUC	1.296,06	1.381,73
1.110	groapa de foraj trotuar(2x2x2m)	BUC	696,59	742,63

1.111	groapa de foraj in spatiu Verde(2x2x2m)	BUC	245,33	261,55
1.112	procurare Acces Point cu acumulator+incarcare solara	BUC	10.645,96	11.349,66
Lucrari: Programare		Tabel 2		
nr.crt.	activitate	U.M.		
2.1	Ajustarea programului de semaforizare	intersecție/TP	1.340,62	1.429,23
2.2	Schimbarea structurii programului de semaforizare	intersecție	2.037,75	2.172,45
2.3	Realizarea unui program nou de semaforizare	intersecție	3.861,00	4.116,21
Lucrari: Reparatii electrice-electronice		Tabel 3		
nr.crt.	activitate	U.M.		
3.1	Reparat buton pietonal (montat pe stâlp semafor)	buc	119,65	127,56
3.2	Reparat Avetizor Luminos Trecere Pietoni	buc	202,86	216,27
3.3	Reparat afișaj ceas electromecanic	buc	238,55	254,32
3.4	Reparat placa baza automat de dirijare a traficului	buc	1.437,78	1.532,82
3.5	Reparat modul forță 2 canale semafor	buc	910,44	970,62
3.6	Reparat modul forță VID (GI)	buc	197,65	210,71
3.7	Reparat semafor acustic pentru nevăzători	buc	374,89	399,67
3.8	Reparat echipament optic față cu LED	buc	321,05	342,27
3.9	Reparat cronometru semafor	buc	280,12	298,64
Lucrari: Indicatoare		Tabel 4		
nr.crt.	activitate	U.M.		
4.1	plantare stalpisor	BUC	41,01	43,72
4.2	conf teava galvanizataD=48*3H=3,8	BUC	208,79	142,62
4.3	conf.teava40*40*3h=3,8M	BUC	165,48	151,39
4.4	conf.teava40*403H=4m	BUC	171,76	156,23
4.5	plantare teava/ deplantare teava cu refacere zona	BUC	77,45	82,57
4.6	deplantare stalp (prin taiere)	BUC	52,97	56,47
4.7	plant.parapeti cu glisiere	BUC	110,26	117,55
4.8	montare separator trafic	BUC	45,72	48,74
4.9	proc. separator trafic	BUC	391,84	417,74
4.10	montare prag sol	BUC	101,44	108,15
4.11	proc. prag sol element central	BUC	265,95	283,53
4.12	proc. prag de sol element de capat	BUC	117,56	125,33
4.13	plantare gradulete	BUC	98,00	104,48
4.14	curat prin spalare indicatoare de semnalizare verticala	BUC	10,16	10,83
4.15	montare indicator pe stalp	BUC	33,18	35,37
4.16	mont.indicator pe stalp Renel	BUC	36,15	38,54
4.17	demontare transversa	BUC	336,60	358,85
4.18	montare traversa	BUC	343,13	365,81
4.19	rep. traversa in maxim 2 puncte	BUC	277,96	296,33
4.20	conf. traversa 13m	BUC	2.357,43	2.513,26
4.21	rep. stalp sustinere traversa	BUC	329,50	351,28
4.22	conf. stalp bariera	BUC	1.815,47	1.935,47
4.23	plantare stalp oglinda	BUC	274,48	292,62
4.24	conf. stalp oglinda 76*3,5H 4.5m	BUC	380,62	270,91
4.25	vopsit si revopsit suprafete cu latime <60mm	ML	13,15	14,02
4.26	vopsit si revopsit suprafete cu latime>60mm	MP	55,63	59,31
4.27	conf. consola triunghiulara semafor	ML	514,42	479,20
4.28	conf. stalpisor separator trafic	BUC	85,01	70,23
4.29	verif. dispozitiv de semnalizare rutiera	KM	25,12	26,78
4.30	parap. new Jersey(beton)	BUC	1.212,67	1.292,83
4.31	gardulet metalic clasic	BUC	192,49	205,21
4.32	proc. gardulet metalic special-element mic	BUC	185,09	197,32
4.33	proc. gardulet metalic special-element mare	BUC	214,70	228,89
4.34	stalp metalic de protectie H=70cm	BUC	86,61	77,63
4.35	stalp metalic de protectie H=110cm	BUC	161,15	140,93
4.36	stalp ornamental din fonta	BUC	488,62	520,92

4.37	parapet de protectie semigreu	ML	162,88	173,65
4.38	parapet de protectie tip greu	ML	236,91	252,57
4.39	demontare separator	BUC	14,54	15,50
4.40	montare parapet N.J	BUC	231,25	246,54
4.41	proc.tabla ind.triunghi.de 700	BUC	90,47	96,45
4.42	proc.tab.ind.circulara D=600	BUC	121,79	129,84
4.43	proc.tabl.ind.triung.de 900	BUC	132,22	140,96
4.44	tab.ind.circulare D=800	BUC	201,81	215,15
4.45	proc.tab.ind.octogonal 800	BUC	201,81	215,15
4.46	proc.tab.ind.drept.250*1000	BUC	118,29	126,11
4.47	proc.tab.ind.drep.500*650	BUC	122,49	130,59
4.48	proc.tab.ind.patrat l=650	BUC	151,70	161,73
4.49	proc.tab.ind.patrat L=850	BUC	314,56	335,35
4.50	proc.tab.ind.patrat L=600	BUC	138,48	147,63
4.51	proc.tab.ind.patrat L=300	BUC	76,56	81,62
4.52	proc.tab.ind.drept.150*300	BUC	41,75	44,51
4.53	proc.tab.ind.drep.600*200	BUC	76,56	81,62
4.54	proc.ind.tip sageata 600*200	BUC	62,63	66,77
4.55	proc.placute cu fata 450*200	MP	334,03	356,11
4.56	proc.placute str. cu 2 fete+suport (dimens. 200Mmx1000mm)	BUC	384,97	410,42
4.57	proc.casuta postala 200*150	MP	334,03	356,11
4.58	proc.ind.de orientare,comanda speciala	MP	431,47	459,99
4.59	proc.ind.drep.1000*330	BUC	153,10	163,22
4.60	proc.ind.drept. 1500*500	BUC	334,03	356,11
4.61	proc.ind.drept.1700*700	BUC	542,80	578,68
4.62	proc.tab.ind.drept.375*1000	BUC	173,99	185,49
4.63	proc.drept.450*200	BUC	76,56	81,62
4.64	proc. si montaj buton reflectorizant (cu lipire)	BUC	59,61	63,55
4.65	proc.parapeti plastic New Jersey	BUC	241,64	257,61
4.66	proc.si montare borna cu ilumin. (ind.plastic cap pod)	BUC	1.806,46	1.925,87
4.67	proc.si montare borna cu revenire dupa impact	BUC	1.800,77	1.800,77
4.68	proc. si montaj buton reflectorizant (cu holsuruburi)	BUC	74,57	79,50
4.69	proc.si mont. disp.retroreflectorizant pt.liniile de separare ale benzilor de circulatie	BUC	157,99	168,43
4.70	procurare si montaj buton reflectorizant cu incarcare solara (disp.de atent.vizuala cu leduri pe ambele fete si alim.cu en.solara)	BUC	269,22	287,02
4.71	procurare si montaj buton de sticla reflectorizant (pe Bordura)	BUC	198,62	211,75
4.72	proc.si montaj buton refl. (incarcare Energ. Solara)	BUC	419,86	447,61
4.73	proc. separator banda de circulatie H=45MM(talpa inalta)	BUC	235,94	235,94
4.74	proc. Stalpisor(h=390mm) pt.separator banda de circulatie H=45MM	BUC	133,27	142,08
4.75	montaj separator banda de circulatie H=45MM(talpa inalta)	BUC	115,46	123,09
4.76	proc buton reflector solar cu LED (incastrat in carosabil)	BUC	460,75	491,21
Lucrari: stalpisori retractabili		Tabel 5		
nr.crt.	activitate	U.M.		
5.1	Reconditionat stalpisor mobil prin inlocuire kit doza conexiuni	BUC	506,67	540,16
5.2	Reparat comunicatie GSM prin inlocuire kit modem(TELL 1000)	BUC	758,78	808,94
5.3	Reparat detector inductiv prin inlocuire kit	BUC	1.584,39	1.689,12
5.4	Abonament sistem de comunicatie GSM stalpisori	BUC	21,14	22,54
5.5	Refacere fundatie si drenaj cilindru exterior stalp mobil (montaj fara kit)	BUC	954,08	1.017,14
5.6	Reconditionare stalpisor mobil	BUC	513,44	547,38
5.7	Montat stalpisor mobil	BUC	965,94	1.029,79
Lucrari: studii de trafic si proiectare		Tabel 6		
nr.crt.	activitate	U.M.		
6.1	efect. masuratori trafic artera	STRADA	3.126,99	3.333,68
6.2	studii sectoriale si fluidizare trafic (intersectie)	BUC	7.552,78	8.052,02

6.3	proiect. semafor. Intersecție în T	BUC	13.211,24	14.084,50
6.4	proiectare semafor. Intersecție în "+"	BUC	17.615,70	18.780,10
6.5	proiectare semafor. Intersecție complexă	BUC	22.020,17	23.475,70
6.6	proiectare plan semnalizare rutieră intersecție	BUC	9.953,33	10.611,25
6.7	proiectare plan semnalizare rutieră /strada	STRADA	4.976,23	5.305,16
Lucrări: de marcaje cu vopsea și microbule, cu produse speciale, frezare marcaje		Tabel 7		
nr.crt.	activitate	U.M.		
7.1	Marcaj rutier longitudinal cu vopsea albă + microbule	MP	24,67	24,67
7.2	Marcaj rutier transversal cu vopsea albă+ microbule	MP	30,72	30,72
7.3	Marcaj rutier divers cu vopsea albă+ microbule	MP	30,72	30,72
7.4	Marcaj rutier longitudinal cu bicomponent alb, cu grosime 2 mm	MP	97,26	97,26
7.5	Marcaj rutier longitudinal bicomponent alb cu grosime 2 -4 mm	MP	154,17	154,17
7.6	Marcaj rutier transversal bicomponent alb	MP	163,99	163,99
7.7	Marcaj rutier tactil	MP	719,87	719,87
7.8	Marcaj rutier divers bicomponent alb	MP	163,99	163,99
7.9	Benzi rezonatoare cu grosime de 10 mm	MP	486,88	486,88
7.10	Covoare antiderapante	MP	181,56	181,56
7.11	Frezat marcaje cu vopsea	MP	83,00	88,49
7.12	Frezare marcaje cu bicomponent sau cu produse prefabricate sau cu folie	MP	89,59	95,51
7.13	marcaj rutier transversal cu vopsea verde	MP	30,42	30,42
7.14	marcaj rutier divers cu vopsea verde	MP	30,42	30,42
7.15	marcaj rutier transversal cu bicomponent de culoare verde	MP	156,08	156,08
7.16	marcaj rutier divers cu bicomponent de culoare verde	MP	156,08	156,08
7.17	aplicare primer (marcaje)	MP	6,89	6,89

Anexa la Hotărârea 561/2024 conține 5 pagini.

Director Executiv,
Virgil Poruțiu

Șef Serviciu Siguranța Circulației,
Mirela Mărincean

